



NOTA INFORMATIVA - ESTADO SERVIDORES EMPRESAS

Se han realizado mantenimientos preventivos a los servidores del TPV ubicados en las casillas de las empresas.

En dicho mantenimiento se han detectado, en algunos casos, anomalías importantes en la ubicación y estado de estos, suponiendo un riesgo para su buen funcionamiento.

Rogamos revisen la ubicación del servidor del TPV, para que cumplan con los siguientes requisitos :

- Mantener ubicados en espacios bien ventilados, a temperatura entre 15 y 20 grados centígrados.
- No dejar los servidores en el suelo. En caso de no disponer un armario (rack para elementos informáticos), ponerlo siempre, como mínimo, sobre una base para evitar la suciedad y el agua.
- No tapar con otros elementos. Dejar una distancia prudencial entre el servidor y otros elementos para que la ventilación sea la idónea.
- Mantener lejos de fuentes eléctricas cercanas, material inflamable y sitios susceptibles de inundación.
- Disponer de un SAI para garantizar su continuidad y evitar averías producidas por cortes eléctricos.

Manteniendo estas medidas lograremos evitar averías, un mejor funcionamiento del servidor, mayor eficiencia y duración del mismo, y sobretodo problemas en el funcionamiento de todo el sistema de ventas y facturación de Caja Gremial.

Cualquier incidencia en un servidor que no cumpla estos requisitos puede comportar la facturación de las horas dedicadas por el personal del Gremio a su resolución.

Gracias.

31 de enero de 2023



NOTA INFORMATIVA - ESTAT SERVIDORS EMPRESES

S'han realitzat manteniments preventius als servidors del TPV ubicats a les caselles de les empreses.

En aquest manteniment s'han detectat, en alguns casos, anomalies importants en la ubicació i l'estat d'aquests, suposant un risc per al seu bon funcionament. Preguem que reviseu la ubicació del servidor del TPV, perquè compleixin els requisits següents :

- Mantenir ubicats en espais ben ventilats, a temperatura entre 15 i 20 graus centígrads.
- No deixar els servidors a terra. En cas de no disposar d'un armari (rack per a elements informàtics), poseu-lo sempre, com a mínim, sobre una base per evitar la brutícia i l'aigua.
- No tapeu amb altres elements. Deixeu una distància prudencial entre el servidor i altres elements perquè la ventilació sigui la idònia.
- Mantenir lluny de fonts elèctriques properes, material inflamable i llocs susceptibles d'inundació.
- Disposar d'un SAI per garantir-ne la continuïtat i evitar avaries produïdes per talls elèctrics.

Mantenint aquestes mesures aconseguirem evitar algunes avaries, un millor funcionament del servidor, més eficiència i durada del mateix i sobre tot problemes al funcionament de tot el sistema de vendes i facturació de Caixa Gremial.

Qualsevol incidència a un servidor que no compleixi aquests requisits pot comportar la facturació de les hores dedicades pel personal del Gremi a la seva resolució.

Gracies.

31 de gener de 2023