

Benvolgut Agremiat,

Hem detectat que hi ha varies empreses que no tenen instal·lat un SAI al servidor que connecta amb la Caixa Gremial, entre les que es troba la seva. Es molt recomanable tenir un, ja que com saben, sovint hi ha talls o micro-talls dels subministrament elèctric al Mercat. Aquests talls provoquen que s'apaguin tots els aparells que no tinguin com a mesura de seguretat un SAI instal·lat.

És importantíssim intentar evitar aquestes parades en el servidor del programa del TPV, doncs els problemes que poden ocasionar en la posterior arrancada (danys en arxius o danys físics), pot fer que no funcioni cap terminal de venda.

El preguem que pensin seriosament en la possibilitat de instal·lar un SAI en el servidor, que previngui i controli els freqüents talls elèctrics que pateix el recinte de Mercabarna. En qualsevol cas, el nostre departament informàtic té a la venda SAI's que compleixen aquesta funció.

Atentament,

Estimado Agremiado,

Hemos detectado que hay varias empresas que no tienen instalado un SAI en el servidor que conecta con la Caixa Gremial, entre las que se encuentra la suya. Es muy recomendable tener uno, ya que como saben, a menudo hay cortes o micro-cortes de suministro eléctrico en el Mercado. Estos cortes provocan que se apaguen todos los aparatos que no tengan como medida de seguridad a un SAI instalado.

Es importantísimo intentar evitar estas paradas en el servidor del programa del TPV, pues los problemas que pueden ocasionar en el posterior arranque (daños en archivos o daños físicos), puede hacer que no funcione ningún terminal de venta.

Le rogamos que piense seriamente en la posibilidad de instalar un SAI en el servidor, que prevenga y controle los frecuentes cortes eléctricos que sufre el recinto de Mercabarna. En cualquier caso, nuestro departamento informático tiene a la venta SAI que cumplen esta función.

Atentamente,

Jordi Pan
Gerent
Gremi Majoristes Peix

